

# Lautsprecher - Tieftöner Problem

Beitrag von „dbmtrde“ vom 25. Oktober 2018 um 16:39

## [Zitat von Clastron](#)

Hallo, prüfe doch vielleicht erst einmal an den defekten Lautsprechern die Spannung ob überhaupt etwas anliegt. Des weiteren würde ich einmal ein provisorisches Kabel an einem der Defekten Lautsprecher anschließen und an dem Anschluss vom HL anklemmen denn er funktioniert ja noch laut deiner Aussage. So kannst du schon einmal feststellen ob die Lautsprecher O.K sind oder nicht.

Hallo zusammen,

Wollte mich nochmal melden da wir die vorgeschlagene Prüftechnik probiert haben, also wir haben den HR ausgebaut und an Funktionierende Seite (HL) angeklemt und kam kein Mucks. Also die einzelne Tieftöner sind defekt...

Jetzt brauche ich eure Unterstützung für die Ersatzteil suche...

Ich habe von Defekten Tieftöner paar Fotos gemacht und die hänge ich auch hier mit..

Ich habe bereits im Internet gesucht und die teile Nummer laut dem Etikett was aufm defekten drauf Tieftöner geklebt ist "7L6 035 454 und 85778" 8 Ohm DY6..

im Internet habe ich einige gefunden die sehr ähnlich sogar identisch aussehen aber die Teilenummern passen nicht... Es kommt mir aber so vor dass die auch passen würden aber ich weiß natürlich nicht ob die Größen auch gleich sind... Das kann man mit Bilder schwer einschätzen.

Es wäre sehr nett und hilfreich wenn jemand weiterhelfen könnte. Vielleicht hat ja jemand sogar paar davon rumliegen.. (3 Stück)

Vielen Dank vorab!

Grüße aus Hanau