

Stellmotor der Temperatur- klappe links -V158-

Beitrag von „Hallertauer“ vom 27. Oktober 2018 um 13:11

[Zitat von rebell](#)

Zur Info:

Vor dem Batterie abklemmen unbedingt die Heizung/Klimaanlage und Servicestellung bringen, mit einem Diagnosetool, Grundeinstellung 002.

Nach der Rep. Grundeinstellung/Adaption durchführen, Grundeinstellung 001.

Ja " du liebe Zeit " ! Wer weis den schon so was ? Evtl. nicht mal der Mech. beim Freundlichen.

Hoffentlich geht " dieser Kelch " an mit vorüber.

Aber recht schönen Dank, für deine wichtige Info !

Gruss, Hallertauer.