

# Steuergeräte turbolader

**Beitrag von „Lbs-v10“ vom 28. Oktober 2018 um 10:37**

Um einen kurzen Zwischenstand zu geben beide steuergeräte des Turboladers funktionieren tadellos und sind nun gereinigt erstmal und Kontakte geprüft und gefettet auch auf der Platine. Aber auf der beifahrerseite ist die vtg schwergängig.

Nach manuellen bewegungen und äußerlichen einsprühen des hebels was nun nix am vtg reinigt und dessen vtg Gymnastik sind beide Seiten bis auf 90mbar identisch. Ich werde morgen wohl mal einen unserer Lieferanten zurate ziehen bezüglich dieser tausenden von turbolader reinigen eventuell kann ich es ja mit dem innotec turbo clean reinigen.

Und sowie dies getan ist wird der treg wohl wie auch meine vorigen tdi eine Wassermethanol Einspritzung bekommen.

Denn mit dieser sind die Motoren einfach sauberer und definitiv verkocht dann nichts.