

Luftfederung defekt...

Beitrag von „wolfman“ vom 6. November 2018 um 21:45

[Zitat von bonkydonky](#)

Leider hab ich auch Probleme mit meinem Fahrwerk und offenbar kann oder will mir der VW Service in Neuss nicht helfen. Das Auto kann da erstmal stehen bleiben und in paar Tagen oder Wochen könnte man sich dem Thema vielleicht annehmen ... ich suche daher einen Tipp für eine brauchbare Werkstatt in der Nähe von Düsseldorf/Neuss.

Bin für jeden Tipp dankbar.

Fahrzeug Touareg 2006 3.0 tdi

Fehler: Sporadisch Stopp Fahrwerk (rot) und häufig gelb Fahrwerk Fehler Werkstatt.

Fehlerbeschreibung: Vorderes FW ohne Funktion

Aehnliches Problem bei mir: Ursache war die abgerissene Befestigung des Niveausensorshebelwerks an der Luftfeder vorne links. Der Dragsterlook des Touaregs war beeindruckend beunruhigend!

Die Befestigung wird nur komplett mit Hebelanlage sowie Sensor beim Freundlichen angeboten - knappe €200.- 😬

Die Schraube im Bild ist Teil des aktuellen Provisoriums. Auf der Suche nach dem Hersteller der Hebele!