

Schaltruckler bei 3 -> 4 und 5 -> 6

Beitrag von „coala“ vom 13. November 2018 um 19:02

Servus zusammen,

es gab nicht nur eine Softwareänderung zwischen Vor-Facelift und Facelift, auch die Hardware weist Unterschiede auf. Zudem sind beim Facelift auch die Schaltpunkte in Richtung "früh" verschoben, das Drehzahlniveau ist also insgesamt niedriger.

Grüße
Robert