

Schaltruckler bei 3 -> 4 und 5 -> 6

Beitrag von „coala“ vom 13. November 2018 um 19:25

Servus Sami,

das ist richtig, die SW-Versionen sind nicht kompatibel mit der jeweils anderen Hardware.

Grüße
Robert