

Problem mit elektrischer Anhängerkupplung / Anhängerkupplung prüfen

Beitrag von „Flo1909“ vom 19. November 2018 um 10:14

Hallo Leute,

Habe seit kurzer Zeit ein Problem mit der Anhängerkupplung an meinem Touareg 7L Baujahr 2007.

Jedes mal, wenn das Auto eine Nacht gestanden hat, erscheint vorne im MFD Anhängerkupplung prüfen.

Drücke ich den blinkenden Schalter im Kofferraum so lange, bis der Haken einmal komplett aus und eingefahren ist, tritt das Problem für ca. 12 Stunden nicht mehr auf.

Außerdem ist die Anhängerbeleuchtung zeitgleich auf der linken Seite komplett ausgefallen.

An den Kabeln, die zur Dose führen kommt kein Strom an.

Mein Kumpel der VCDS hat, hat die Sache mal ausgelesen und es wurde kein Fehler angezeigt.

Als er aber versuchte, auf das Steuergerät für die AHK zuzugreifen, war das nicht möglich, da keine Kommunikation zustande kam.

Ich gehe jetzt stark davon aus, das mein Steuergerät das zeitliche gesegnet hat.

Evtl habt ihr ja noch ein paar Tips für mich.

Beste Grüße

Florian