

Steuergeräte turbolader

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 22. November 2018 um 17:28

Auto ist durchgängig scheckheft gepflegt und hat 378.000km hat aber laut Angabe im serviceheft 04/2015 einen neuen motor bekommen.

Am ende ist der Fehler aber nun eh weg ich habe beide lader getausch.

So weiß ich eine Baustelle ist weg und gut ist.

Da ich eh die Tandempumpen erneuert habe und VA Diff Lager getauscht habe stand das Auto paar Tage und habe den motor demontiert gehabt und da hat es sich ergeben wenn eh einmal mehr Anstand.

Also das Thema ist gegessen.