

Beide Sitzheizungen gleichzeitig defekt

Beitrag von „Moorhahn“ vom 25. November 2018 um 19:38

Hallo zusammen,

über Google, Suchfunktion und gesundem Menschenverstand komme ich leider nicht weiter. 😞
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:

Seit kurzer Zeit sind in meinem 7L von 2002 die Sitzheizungen **beider** Frontsitze defekt. Dabei handelt es sich um "Cricket"-Sitze mit elektrischer Sitzverstellung ohne Memory-Funktion. Wärmeleistung ist gar nicht vorhanden (gemessen mit Laserthermometer).
Auslöser könnte (muss aber nicht, da ich mir über die zeitliche Abfolge unsicher bin) eine ausgelaufene Flasche Wasser auf dem Fahrersitz sein (kleine Menge, schnell bemerkt).

Schalter in der Mittelkonsole leuchten noch, keine Wärmeleistung auf allen Stufen.
Ich habe alle Sicherungen mit Beschriftung "Sitzheizung" (laut Bordbuch) kontrolliert, jedoch ohne Befund.
Sitzverstellung funktioniert einwandfrei.

Gibt es weitere Sicherungen, die nicht in den beiden Sicherungskästen rechts und links verbaut sind?

Was könnte noch Auslöser sein, dass **beide** Sitze keine funktionierende Sitzheizung haben?

Ich bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar! 😊

Grüße
Cedric