

# Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2018 um 17:06

Servus,

das mit den Dichtungen, die sich setzen sollen, kannst du getrost vergessen. Meiner hat nun 5012 km nach knapp vier Monaten auf dem Buckel und die vorderen Türen schließen so schlecht wie am ersten Tag.

Das HUD ist bei mir auch keine Glanzleistung an Schärfe, dachte erst, es geht mit *meiner* (Seh)Schärfe bergab 😄 Das TSC ist die Abkürzung für das "Technisches Service Center" von VW. Die sind zuständig, wenn es um Beanstandungen geht und die Händler dürfen da alles reporten via E-Mail, Fotos und Tonaufnahmen, bevor die Freigaben zu Garantieleistungen vom TSC bekommen.

Zum Rest schau dir bitte auch mal das hier an [KLICK](#) und [KLICK](#) - falls nicht eh schon entdeckt und gelesen.

Grüße  
Robert