

Beide Sitzheizungen gleichzeitig defekt

Beitrag von „Moorhahn“ vom 1. Dezember 2018 um 18:40

So jetzt bin ich endlich mal zum Auslesen gekommen, und siehe da: Es könnte ein ganz guter Tipp gewesen sein:

Ich hatte im Steuergerät **Motorelektronik**:

Zitat

18043 - Datenbus-Antrieb

P1635 - 008 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch

und im Steuergerät **Zentralelektrik**:

Zitat

01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

neu stehen.

Fehler ließen sich löschen und kamen auch nicht wieder.

Ich werde bei der nächsten Fahrt in den nächsten Tagen die Sitzheizung testen und berichten.

Jemand die obenstehenden Fehler schon einmal gehabt? Was könnte dahinter stehen? Gleich ein defektes J255?

Grüße

Cedric