

# **Ton Aussetzer RNS 850 / fahren ohne Navigationsrechner**

**Beitrag von „Thotti“ vom 9. Dezember 2018 um 08:29**

Das Problem hatte ich mit meinem auch, nachdem es eine Unterspannung irgendwo im System gab (zu mehreren Komponenten).

Hierbei kommt das Gateway "durcheinander" und die Geräte kommunizieren nicht mehr einwandfrei miteinander.

Bei meinem konnte es wieder gerichtet werden, indem das Gateway neu aufgelegt wurde. Hat gerade 5 Minuten gedauert, es musste nichts erneuert oder repariert werden.

Ich habe es damals bei AS-Diagnose machen lassen. Hat mich inkl. Navi-Update und einigen "Umprogrammierungen" im Vergleich zu den von VW veranschlagten Kosten nur einen Obulus gekostet.

Siehe dazu auch diesen Beitrag:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...uchtungsausfall>