

# Schepperndes Geräusch aus dem Motorraum / Keine Steuerkette

**Beitrag von „summer-soul“ vom 11. Dezember 2018 um 11:40**

Hallo zusammen,

bei meinem Fahrzeug wurde im September Steuerkette und Kettenspanner getauscht. Alle Symptome (Kettenrasseln, unruhiger Motorlauf) sind seitdem verschwunden.

Seit einigen Tagen habe ich nun aber ein neues Geräusch, welches für mich wie eine lose metallene Schelle o.ä klingt. Beim Kaltstart ist das Geräusch im Leerlauf deutlich zu hören, beim warmen Motor deutlich leiser, aber bei ziemlich exakt 950 U/min. (wahrscheinlich Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart??) reproduzierbar.

Ich habe bereits im Motorraum geschaut, ob ich eine lose Schelle ausfindig machen kann, leider ohne Erfolg. Wäre ja gut möglich, dass beim Motorausbau irgendetwas nicht vernünftig befestigt wurde?!

In diesem Soundfile habe ich das Geräusch versucht einzufangen:

<https://www.dropbox.com/s/7yx03j4k5ggo63l/Start.m4a?dl=0>

Hat jemand von euch dazu ggf. eine Idee?

Danke und Gruß

Ben