

Fahrprofilauswahl, Einstellungen nach Neustart verändert/unvollständig

Beitrag von „TAltemeier“ vom 13. Dezember 2018 um 15:25

Das was ich aber genau meinte ist:

Im Eco Profil (wenn wirklich an mit "E") funktioniert der Freilauf (ab und zu)

Im Individuellen Fahrprofil mit Motor- / Getriebesteuerung auf "ECO" (also genau so wie im ECO Profil) geht der Freilauf NICHT.

'MEGA Sinnvoll'