

Spiegel klappen nicht an - jemand eine Idee der Fehlerfindung

Beitrag von „heland“ vom 13. Dezember 2018 um 23:46

Hat sich erledigt, habe den Fehler selbst gefunden... Durch das Drehen am Spiegelschalter wird das Kupfer auf der Platine mechanisch abgetragen und damit irgendwann die Leitfähigkeit unterbrochen. D.h. früher oder später, braucht jeder einen neuen Spiegelschalter!