

Spiegel klappen nicht an - jemand eine Idee der Fehlerfindung

Beitrag von „coala“ vom 14. Dezember 2018 um 10:18

[Zitat von heland](#)

[...] Durch das Drehen am Spiegelschalter wird das Kupfer auf der Platine mechanisch abgetragen und damit irgendwann die Leitfähigkeit unterbrochen. [...]

Servus,

na DA wäre doch mal eine echte "Robustheitsmaßnahme" [\(Klick\)](#) angesagt 😄

Grüße
Robert