

Problem mit dem Luftfahrwerk meines TII

Beitrag von „mrdark“ vom 17. Dezember 2018 um 09:07

Ne, bei mir war die linke Seite neben dem Lenkrad siehe oberer post...war übrigens hinterher alles wieder i.O. Mal shen wasjetzt beim nächsten Frost passiert.