

# RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „Johnny87“ vom 20. Dezember 2018 um 15:55

[Zitat von Johnny87](#)

Habs geschafft!

Das Navi muss neu gestartet werden, dann kann man es normal in den Einstellungen aktivieren (nicht im green Menü).

Starte das Navi neu:

Betätige: Phone Climate das rädchen nav und traffic gleichzeitig.

Dann müsste das mit dem streaming funktionieren.

Würd mich freuen wenn das bestätigt wird:D