

RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „gaiusbonus“ vom 20. Dezember 2018 um 17:00

Nein Reset hilft auch nicht.

Wie schon geschrieben

Der Haken bei A2DP Activation im Hidden Menu Bluetooth fliegt immer raus sobald man das Bluetooth Menu verlässt.

Haben Reset (Phone Climate rädchen nav traffic) auch mal direkt im Bluetooth Menu mit aktiviertem A2DP probiert.

Kein Chance.

Da muß noch woanders was sein.

Evtl.

diagnose/settings/AMI_AUX -> "AMI BT enabled" anhaken

kann aber gerade nicht testen