

# **Fehlermeldung AFS ohne Funktion, Fahrerseite komplett ohne Licht**

**Beitrag von „tjm-hh“ vom 22. Dezember 2018 um 09:04**

Hallo,

die Fehlercodes werde ich hoffentlich heute auslesen können - wenn denn das bestellte iCarsoft i908 wie zugesagt noch vor Weihnachten zugestellt wird...

Aber schon einmal die Frage vorab: Welchen Xenon-Brenner - außer dem VW-Originalersatzteil - kann ich mir den schonmal unter den Weihnachtsbaum legen lassen? Wie heißen die empfehlenswerten Modelle von Osram oder Philips? Stimmt die Bezeichnung "D1S" ?

Vorweihnachtliche Grüße aus Hamburg,

tjm