

# Fehlermeldung AFS ohne Funktion, Fahrerseite komplett ohne Licht

Beitrag von „tjm-hh“ vom 23. Dezember 2018 um 13:14

Hallo an das Forum,

so, mein iCarsoft 908 ist tatsächlich angekommen und ich habe es soeben mal am Touareg ausprobiert - allerdings mit eher enttäuschenden Ergebnissen, bzw. Informationsgehalt.

Hat jemand Erfahrungen mit diesem Teil? Bei mir zumindest quittiert es die in diesem Fall interessanten manuellen Diagnosepunkte (hier speziell: Beleuchtung links, aber auch bei so einigen anderen Unterpunkten) leider mit dem pauschalen Hinweis auf "Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät". Da andere Punkte z. B. zur Motor- oder Getriebesteuerung auf dem selben Weg anstandslos angezeigt werden, tippe ich darauf, dass es nicht am Anschluss sondern an der Mitteilungsfreudigkeit des Touareg, bzw. dem Verstand es iCarsoft liegen sollte... schade eigentlich, das i910 bei meinen alten Range Rover hatte hier viel mehr Infos aus dem System "herauskitzeln" können...

Liegt es nun an dem Leistungsumfang des iCarsoft i908, an dem Kommunikationsmodulen des Touareg oder - nie auszuschließen 😊 - an der Bedienung? Hat hier jemand auch diese Erfahrung mit dem Teil gemacht?

Und sollte ich es zurückschicken: Welches Diagnosetool für den ambitionierten Amateur wäre sonst zu empfehlen?

Grüße,

tjm