

Fehlermeldung AFS ohne Funktion, Fahrerseite komplett ohne Licht

Beitrag von „coala“ vom 23. Dezember 2018 um 13:36

[Zitat von tjm-hh](#)

[...] Liegt es nun an dem Leistungsumfang des iCarsoft i908, an dem Kommunikationsmodulen des Touareg oder - nie auszuschließen 😊 - an der Bedienung? Hat hier jemand auch diese Erfahrung mit dem Teil gemacht? Und sollte ich es zurückschicken: Welches Diagnosetool für den ambitionierten Amateur wäre sonst zu empfehlen? [...]

Servus,

zwar kann ich dir die Fragen zu deinem jetzigen Diagnosetool nicht beantworten, wohl aber die nach einer Alternative: Am meisten möglich (unter den bezahlbaren Systemen...) ist mit VCDS. Ich selber arbeite schon länger damit, aktuell mit der WLAN-Variante (HEX-NET Basiskit Professional) und kann dir das guten Gewissens empfehlen. Natürlich reicht auch ein deutlich günstigeres HEX-V2, das gibt es bereits für rund 225 Euro - mit einer Begrenzung auf drei Fahrzeuge, was aber bei späterem Bedarf auch upgradet werden kann.

Beim 7L und 7P funktionieren auch noch die älteren (Nicht-V2)Systeme, welche auch gebraucht angeboten werden.

Grüße
Robert