

Fehlermeldung AFS ohne Funktion, Fahrerseite komplett ohne Licht

Beitrag von „tjm-hh“ vom 27. Dezember 2018 um 21:32

Hallo fetter-diesel,

ok - auch wenn wir ein paar wirklich sehr schöne Glaskugeln aktuell im Weihnachtsbaum haben, stimme ich Dir zu: Keine wollte sich zu dem Fehlercode verbindlich äußern... enttäuschend, wie unmotiviert heutige Weihnachtsdeko so geworden ist 😊

Aber da der Weihnachtsmann sich anscheinend auch schon aus dem Staub gemacht hat, muss ich mich wohl mal wieder selbst beschenken und bitte daher freundlich um ein paar Tipps für das richtige VCDS-System.

Meine erste Recherche hat mich zu einem Händler so einigermaßen im Norden geführt (<http://www.mft-shop.de>). Wenn ich die Lizenzmodelle richtig verstanden habe, würde für mich als "Hobby-Täter" die "Ross-Tech HEX-V2 Interface - Hobby 3er Limit inkl. VCDS Software Lizenz" zum Preis von 279,- EUR inkl. in deutsch und mit Service/Updates ausreichen?

Oder kennt jemand bessere/ günstigere Alternativen? Und passt die aktuelle Version auch für einen 2005 Tuareg 7L oder reicht eher eine ältere Version, bzw. ist dies evtl. sogar empfehlenswert?

Mit Grüßen aus HH,

tjm