

Starkes Ruckeln ab ca. 100 Km/h

Beitrag von „apricola“ vom 28. Dezember 2018 um 12:47

Hi Servus,

danke für die vielen Tips, habe vor kurzem die Querlenkköpfe getauscht und somit auch Spur und Sturz neu einstellen lassen sowie auch die Reifen Wuchten.

Vor Weihnachten wurde auch mein Dicker aufbereitet also kann wegen Dreck oder Unwucht das vibrieren nicht kommen. Aber neue Reifen kommen nächste Woche drauf dann wäre das auch ausgeschlossen.

Werde nächste Woche auch noch vorsorglich das Mittelwellenlager tauschen und dann weiß ich nicht mehr weiter...