

# **vw touareg V10 (310ps) heizung wird nicht warm**

**Beitrag von „mtnq73“ vom 28. Dezember 2018 um 23:45**

Hallo.

Sorry für die späte Rückmeldung, aber mit Hilfe von Mark habe ich das Problem gefunden. Eine Danke an ihn.

Es war die Umwälzpumpe V55 ( bei der Standheizung) die nicht mehr richtig funktionierte und habe dabei auch das Absperrventil J279 getauscht.

Und es kam wieder sofort warme Luft.

Sorry, Kriege die Log Datei nicht hochgeladen damit ihr euch das Ansehen könnt.

Wünsch euch allen einen guten Rutsch.