

# Wassereinbruch hinten rechts Kofferraum

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 31. Dezember 2018 um 13:48

Hallo,

das Problem mit Wassereinbruch an der D-Säule hatte ich auch. Vorgestern behoben.

Folgendes ist passiert:

Gasdruckfedern der Heckklappe getauscht.

Erst war Alles super

Nach einiger Zeit stand Wasser in der Reserverad Wanne.

Nach suchen und dem Auslegen mir Tüchern Stelle gefunden, hinten links kommt Wasser  
Wollte dann die Kunststoffdeckel tauschen die die Wartungsöffnung verschließen,(Zugang  
Tausch Gasdruckfeder). Sind für den T1(Deckel ) nicht mehr bestellbar 🤔

Habe dann mühsam die vorhandene porös gewordene Dichtung entfernt. Blech und Deckel  
gründlich mit Silikonentferner gereinigt.

Eine dicke Silikon-Wurst an die Stelle gesetzt,

Deckel wieder eingebaut und mit Holzstäben für das Abtrocknen stramm fixiert.

Der Dicke stand jetzt 24h im Regen und ist trocken 🙌

Jetzt muss ich noch die Kunststoff-Anker bestellen(hoffentlich gibt's die noch) und die  
Verkleidung der D-Säule noch montieren.

Das auslaufende Wasser beim öffnen kommt aus dem Spalt zwischen Heckscheibe und  
Kofferraumklappe. Ich werde hier mal ein Kompriband(schwarz) einbauen, dann sollte es besser  
werden.

So ist mal der Plan, Wenn das Wasser keinen Platz hat sich zu sammeln, kanns auch nicht  
rauslaufen.

Grüße und einen guten Rutsch

Ranfänger