


# Elektrische Heckklappe spinnt

Beitrag von „babymx“ vom 1. Januar 2019 um 18:24

moin zusammen,

nicht nur das Problem mit der Rückrufaktion.... jetzt auch noch Kofferraum... 

ich habe das gleiche Problem seit kurzem.

lt. VCDS Motor 1 Hall Sensor Störung....

nun meine Frage...

sind die beiden Seiten Gleich??? ....

oder welche Seite ist Motor 1.

möchte auf die " letzten Tage nicht mehr all zu viel Investieren.....

für Info´s wäre ich dankbar.

Ig Thomas