

Meine Glühkerzen brennen dauernden durch

Beitrag von „Saftschubse“ vom 3. Januar 2019 um 16:30

Hier noch was zum lesen/anschauen zum Thema PWM Signale mit Oszi oder Multimeter messen.

<https://www.ms-motorservice.de/technipedia/po...-kraftfahrzeug/>

Demnach darf auch beim Multimeter und einer eigentlichen Ansteuerung von max. 4,4 Volt da keine 11,7 Volt anliegen.

MfG

Jens