

Mein Dicker steht krumm und schief

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Januar 2019 um 12:12

[Zitat von Sierrakiller](#)

Hallo Freunde

Ich hab mein Problem mehr oder weniger lokalisiert.

Mein rechter hinterer Dämpfer möchte nicht mehr nach unten.

Hast du hinten auch das Restdruckventil gewechselt? Wenn nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Ventil nun auch steckt. Ich hatte bei meinem T1 auch kurz vor Weihnachten ein solches Problem und habe dann gleich alle 4 Ventile gewechselt.

MfG

Hannes