

"Fahrwerkfehler Werkstatt" Fehler 01780

Beitrag von „Bigpun“ vom 9. Januar 2019 um 12:30


Hallo Leute,

habe gerade folgendes Problem. Wollte gerade das Relais 373 tauschen, und habe die 40A Sicherung unter dem Sitz getauscht. Desweiteren noch die Sicherung 5 für die Anhängerkupplung auf der Beifahrerseite! Jetzt leuchten dauerhaft die Rückleuchten und das Heckdeckelbremslicht.

Hat jemand ne Idee??

Achso als ich eben den Kofferraum aufgemacht habe, kam ne Menge Wasser aus der Kofferraumdeckelleuchte links unten gelaufen. Eventuell hats was damit zu tun?

Dann noch ne Frage zum Relais/Kompressor Lauf. Das Auto stand jetzt zwei Wochen. Als ich eben von Sport in Comfort gestellt habe hat er ca. 1 Minute gepumpt.

Ist dass okay oder zu lange? 

Vielen Dank

Jan