

# "Fahrwerkfehler Werkstatt" Fehler 01780

**Beitrag von „Bigpun“ vom 9. Januar 2019 um 16:57**

Hallo Thomas, ausgelesen hatte ich noch nicht, habe jetzt wegen Falschlieferung nochmal das alte Relais was aufjedenfall schonmal getauscht wurde (kein Original) wieder eingebaut und getestet. Sicherung war ne 20A drin?!? Jetzt wieder gegen 40er getauscht. Funktioniert soweit wieder alles... Hab aber nur ne kurze Testfahrt gemacht. Mir ist nur aufgefallen dass der Kompressor recht lange gepumpt hat. Eventuell wegen leererem Luftvorratsbeh