

LEADING THE WAY - Der große Fahrbericht zum Touareg III

Beitrag von „Druparde“ vom 11. Januar 2019 um 22:16

So, komme gerade von einer 20min Rundfahrt (Münchener Umland und hier liegt jetzt wirklich richtig Schnee, in Fresing sieht es vermutlich mindestens ähnlich aus): Front Assist und Licht melden ganz zu Beginn (nach wenigen Hundert Metern Strecke) Störung. Für etwa 30 Sekunden. Soll Scheibe reinigen (Light Assist) Fehler Meldungen verschwinden kurz darauf nachdem offenbar die Frontscheibenheizung die Scheibe vollständig abgetaut hat. Die restliche Zeit keine Fehlermeldung mehr. Ich hoffe also weiter, dass das so bleibt.