

Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117

Beitrag von „Springa“ vom 17. Januar 2019 um 07:29

Moin, wo genau sind denn die Massepunkte im Wasserkasten?

Hat davon jemand ein Foto?