

ohne Sperre geht nichts mehr

Beitrag von „donadi“ vom 18. Januar 2019 um 12:40

Ziemlich sicher eine Antriebswelle an der Zahnung ausgenudelt.