

afs ohne funktion - 02233 leistungsmodul kein signal touareg und mehr

Beitrag von „Bernhardt“ vom 23. Januar 2019 um 08:56

Hallo Yakuza, ich muss das AFS Steuergerät im Cockpit tauschen. Wo genau befindet es sich? Habe schon das RNS raus aber kann es nicht finden.. Danke vorab