

Batteriewechsel beim Touareg 7L Baujahr 2008 3.0 V6 239 PS

Beitrag von „Janni“ vom 23. Januar 2019 um 21:28

Hi, am besten eine Batterie an die Starterpole, das Ladegerät könnte zu schwach sein, dann blinkt alles wie ein Tannenbaum. ... hat aber auch schon mal bei meinem V10 mit einem 5A Ladegerät funktioniert.