

Batteriewechsel beim Touareg 7L Baujahr 2008 3.0 V6 239 PS

Beitrag von „ditomaso“ vom 24. Januar 2019 um 22:53

Hallo,

ich hatte den Dicken beim Batteriewechsel total stromlos und es ist NICHTS passiert.
Wie schon gesagt, nur Datum und Uhrzeit musste ich neu einstellen.

Glaube, die sind nicht so empfindlich wie man ihnen nachsagt.

Gruss