

# Batteriewechsel beim Touareg 7L Baujahr 2008 3.0 V6 239 PS

Beitrag von „Janni“ vom 25. Januar 2019 um 13:19

[Zitat von ditomaso](#)

Hallo,

ich hatte den Dicken beim Batteriewechsel total stromlos und es ist NICHTS passiert. Wie schon gesagt, nur Datum und Uhrzeit musste ich neu einstellen.

Glaube, die sind nicht so empfindlich wie man ihnen nachsagt.

Gruss

Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Allerdings gab es dann diverse Fehlermeldungen die aber verschwinden, wenn man etwas gefahren ist.