

# **Bordnetzsteuergerät spinnt bei Temperaturen unter 2 Grad**

**Beitrag von „Denis H.“ vom 25. Januar 2019 um 18:24**

Hallo,ich habe folgendes Problem:

Bei Temperaturenunter 2Grad ist kein normaler Start mit dem Dicken möglich .Er startet nur im notprogramm. Und das nur wenn man ein paar Minuten wartet mit Zündung an.

Fehlerauslesen ergab,das keine verbindung zum Bordnetzsteuergerät möglich ist und zum Motorsteuergerät auch nicht. Batterien sind beide neu .

Es handelt sich um einen V 10 tdi Baujahr 2003.

Bei Temperaturen über 2 Grad Keine Probleme!

Wer weiß Rat??