

Standheizung macht Innenraum nicht warm

Beitrag von „begun“ vom 26. Januar 2019 um 19:16

[Zitat von Todi](#)

Servus Holger,

ich tippe auch auf die Umwälzpumpe, die hinter der Radhausschale im Innenkotflügel sitzt. Ist ein geläufiges Schadenbild...

Gruß

Todi

Hi Todi, ich nehme an, die Radhausschale vorne links? Auf der Seite raucht es zumindest kurzzeitig.

Ist eine Hebebühne zwingend erforderlich?

LG