

Touareg TDI R5 Motorgeräusche im Standgas

Beitrag von „garagencowboy“ vom 28. Januar 2019 um 19:35

Hallo zusammen,

ich hab im Dezember einen VW Touareg TDI R5 ,Baujahr 2006 mit 190000km gekauft und seit zwei Wochen habe bzw. hatte ich ein Klappern im Bereich der Lima,Klimakompressor und der Ansaugbrücke.

Meine Vermutung lag in der Fliehkraftkupplung der Lima.

Bestellt und sollte eingebaut werden aber mein Sohn sagte mir das der Motor nicht über 1700 Umdrehungen kommt . Also habe ich den Schlauch von der Drossleinheit abgebaut und festgestellt das der Gesamte bereich mit Ölkohle zusaß und die Drosselklappe sowie das AGR-Ventil nicht vernünftig arbeiten konnten. Nachdem wir alles ,soweit wir auch in die Ansaugbrücke kamen,gereinigt hatten machten wir eine Probefahrt und der Motor zog viiiel besser durch und das Geräusch ist weg. Am WE werde ich die Brücke abbauen und richtig reinigen.

Liebe Grüsse und ich hoffe euch geholfen zu haben