

03157 Kommunikationsstörung - Audio nur noch auf rechtem Kanal

Beitrag von „cobo“ vom 29. Januar 2019 um 11:24

Hallo Leute,

vielleicht hat jemand einen Rat wie ich dies beheben kann. Plötzlich (mitten während einer langen Fahrt geschehen) erhalte ich Audio nur noch aus dem Lautsprecher am Beifahrersitz. Egal über welches Medium (Navi, MP3, DAB, ...). Im Radiobetrieb (DAB) wird die Wiedergabe zudem alle zwei bis drei Sekunden kurz unterbrochen.

Das OBDeleven zeigt mir folgende Fehlermeldung:

5F Informationselektronik

Systembeschreibung: H-BNT-EU

Software-Nummer: 7P6035670K

Software-Version: 0934

Hardware-Nummer: 7P6035670

Hardware-Version: H46

Seriennummer: 478L90B7568072

Lange Codierung: 010100050040D9FF7FB83B0E00000003F00401010300000100

Subsysteme:

Systembeschreibung: EUR 2012

Software-Nummer: 8R0060884AH

Software-Version: 1308

Systembeschreibung: DU8 SV Touch

Software-Nummer: 7P6919603

Software-Version: 0045

Hardware-Version: H26

Seriennummer: VWZ8Z9L7800SCY

Systembeschreibung: DU8 SV Touch

Software-Nummer: 7P6919603

Software-Version: 0045

Hardware-Version: H26

Seriennummer: VWZ8Z9L7800SCY

Systembeschreibung: CD-Database

Software-Nummer: 8R0060961

Software-Version: 1886

Fehlercodes:

03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung

statisch

Priority: 6

Ist das ein Fall für den 😊 oder gibt es ein paar Dinge die ich selbst prüfen kann?

Danke für alle Hinweise 😊