

03157 Kommunikationsstörung - Audio nur noch auf rechtem Kanal

Beitrag von „cobo“ vom 29. Januar 2019 um 21:24

[Zitat von Thotti](#)

Guckst Du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post301061>

Hey Thotti,

vielen lieben Dank! Den Thread hatte ich schon gelesen nur ist mir daraus nicht klar geworden wie sich das Problem lösen lässt und ob es wirklich meines ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist wohl durch ein kurzfristiges Problem in der Spannungsversorgung die Programmierung der Bus-Komponenten irgendwie hinüber. Das würde auch erklären warum er zu dem Fehler auch noch behauptet hat die Kommunikation mit dem TV-Tuner (den ich nicht habe) würde nicht funktionieren. Den TV-Tuner Fehler habe ich nach dem Löschen bisher aber dann auch nicht mehr gesehen. Im Green-Menu ist dieser auch nicht aktiv, das habe ich schon geprüft.

Ich konnte leider nirgends eine Dokumentation zu den zu setzenden Bits der Codierung abhängig von den verbauten Teilen finden (sollte es daran liegen). Sonst hätte ich dies abgleichen können. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass das Green-Menü hier nur die halbe Wahrheit ist, also noch irgendwo anders passende Bits gesetzt sein müssen. Habe mich jetzt auch nicht getraut ohne Dokumentation / Ratschläge von Leuten die sich damit besser auskennen daran zu spielen...

Wie auch immer, so wie es sich in dem Beitrag anhört ist der 😊 dann auch eher selten eine gute Anlaufstelle?