

03157 Kommunikationsstörung - Audio nur noch auf rechtem Kanal

Beitrag von „Thotti“ vom 30. Januar 2019 um 08:08

Im Gateway sind die Adressen "verschoben", daher kommt auch die Meldung zum TV-Tuner. Hatte ich auch, bei mir waren es aber Sonderausstattungen wie Warneinrichtungen (Martinshorn), die gar nicht verbaut sind.

Im Green Menü kannst Du da gar nichts machen.

Das Gateway muss neu aufgesetzt werden, und das kann meinen Erfahrungen nach keine VW-Werkstatt.

Nicht mal WOB konnte helfen, obwohl meiner damals 3 Tage am Server von VW hing.

Ruf bei AS-Diagnose an, die können das und es kostet wirklich nicht die Welt. Und es dauert keine 5 Minuten....