

# **Bordnetzsteuergerät spinnt bei Temperaturen unter 2 Grad**

**Beitrag von „Denis H.“ vom 1. Februar 2019 um 19:30**

Hi, Fehler mit Delphi ausgelesen.

Spannungsversorgungsrelais habe ich getauscht.

Da ich auf einen Engpass in der Spannungsversorgung schließe.

Gruß Denis