

Klacken beim bremsen (und weiteres)

Beitrag von „mazeltov“ vom 2. Februar 2019 um 14:19

So, alle Fehler beseitigt!

"Klacken": Es war Wasser im Schweller. Darin schwamm wohl etwas, was bei bremsen nach vorne schwappte und dabei entstand das Klacken.

Das Wasser wurde aus dem Schweller abgelassen und das Klacken war weg.

Wasser im Fussraum: Kam wohl aus dem Schweller.

Diverse Fehlermeldungen: Lag an VW's grandioser Ingenieurskunst. Ein Kabel vom Steuergerät zu Klemme 15 war unterbrochen, da es in der Mitte lediglich "zusammen geschustert" war, anstatt es durchgehend zu verlegen. Der Kontakt hatte sich in's Nirvana verabschiedet. Nachdem ich es neu verbunden habe liessen sich alle Fehler problemlos löschen.

Jetzt läuft der Dicke wieder 😄