

Batterie seit neuestem jeden Morgen leer

Beitrag von „Springa“ vom 5. Februar 2019 um 17:35

[Zitat von Saftschubse](#)

Wurde das Zubehöradio aus dem Steuergerätebaum entfernt? Wenn ein Originalradio angemeldet ist und nicht mehr im Steuergerätebaum zu finden ist, weil es ausgebaut wurde, dann schläft der Bus nicht ein und sucht ständig nach dem fehlenden Radio. Man muss mittels VCDS das original Radio auscodieren und dann sollte Ruhe einkehren.

Schon mehrfach bei diversen Fahrzeugen des VW Konzerns gehabt (Touran, Polo, Ibiza).

MfG

Jens

Moin Jens,

danke für den Hinweis! Wo in VCDS kann ich das ggf. überprüfen?