

ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „det-tr4“ vom 14. Februar 2019 um 12:08

[Zitat von Arndt](#)

Hast Du das ACC mal beim Freundlichen checken lassen. Die gleiche Meldung kommt auch, wenn einer der beiden Sensoren dejustiert ist.

Die Neujustage kostet aber auch schlappe 500€, da der Wagen sehr genau ausgerichtet werden muss und dann Kamera und Sensoren einzustellen.

Hi Arndt,

die haben sich nach der Fehlermeldung im System gerichtet und nach dem rechts auch ein paar Kratzer an der Stoßstange waren, war ihnen klar dass das Steuergerät defekt sein muss..

Im Ereignisspeicher steht u.a.:

1. Distanzregelung (13-Distanzregelung) (7P6907561A 0230 ACC3 7P6907561 H13)
2. Steuergerät defekt - ersetzen Sie das Steuergerät für die Abstandsregelung - J428

Gruß
Detlef