

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „NorthSailsRW“ vom 16. Februar 2019 um 19:09**

Guten Abend,

habe seit letzter Woche einen North Sails Touareg 06/2009 mit Premium Freisprecheinrichtung, habe bis jetzt leider noch nicht rausgefunden ob bei mir fürs BT-Audiostreaming ein reines SW-Update auf die Firmware 5238 reicht oder das Steuergerät noch getauscht werden muss (In der Bedienungsanleitung des Dicken steht, dass BT-Audiostreaming mit der Premium FSE möglich ist).

Finde dazu nur verschiedene und keine ganz eindeutigen Aussagen 🙄

Nichtsdestotrotz würde ich gerne auf 5238 Updaten und bräuchte ebenfalls den Fix.

Kann mir jemand eine PN schicken mit einem Link zu der Firmware + Fix?