

Kein Radioempfang

Beitrag von „Maik_V8“ vom 21. Februar 2019 um 19:25

Hallo,ich habe ein RNS2 CD und kein Radioempfang mehr.

Laut Fehlerspeicher ist Fehlercode 00856 Antenne am Radio 011Unterbrechung
was bedeutet das?Antennenverstärker defekt oder Kabelbruch?

Wo sind die Antennen verbaut beim 7I Baujahr 2003.

Hat jemand eine Idee?